

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LABOR LA ESMERALDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-2694-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera U con hierro Ø 3/8" est. 1/4"



Foto 2: Sustitución de puerta 1.20 x 2.00 por puerta con marco de tubo Ø 2" más malla galvanizada incluye pasador (incluye pago de mano de obra)



Foto 3: Suministro de malla y tubo galvanizado fundido en columna (Incluye pago de mano de obra)



Foto 4: Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera U con hierro Ø 3/8" est. 1/4"



FOTO 5: Suministro de malla y tubo galvanizado fundido en columna (Incluye pago de mano de obra)



FOTO 6: Sustitución de puerta 1.20 x 2.00 por puerta con marco de tubo Ø 2" más malla galvanizada incluye pasador (incluye pago de mano de obra)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

Emil Mue Ace

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

