



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LABOR LA ESMERALDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOLR LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-2694-43	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: suministro de block para circulacion de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 1.00 mt con hierro 1/2" est. 1/4 + solera U con hierro 3/8" est. 1/4"



Foto 2: Sustitución de puerta 1.20 x 2.00 por puerta con marco de tubo Ø 2" más malla galvanizada incluye pasador (incluye pago de mano de obra)



Foto 3: Suministro de malla y tubo galvanizado fundido en columna (Incluye pago de mano de obra)




Foto 4: Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera U con hierro Ø 3/8" est 1/4°



FOTO 5: Suministro de malla y tubo galvanizado fundido en columna (Incluye pago de mano de obra)




FOTO 6: Sustitución de puerta 1.20 x 2.00 por puerta con marco de tubo Ø 2" más malla galvanizada incluye pasador (incluye pago de mano de obra)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo M. Ace

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

