



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                         |                                |                     |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPEQUEZ           | MUNICIPIO:                     | SAN JOSE EL IDOLO   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM LABOR LA ESMERALDA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LABOLR LA ESMERALDA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-05-2694-43           | FECHA:                         | 10/10/2025          |



Foto 1: Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera U con hierro Ø 3/8" est. 1/4")



Foto 2: Sustitución de puerta 1.20 x 2.00 por puerta con marco de tubo Ø 2" más malla galvanizada incluye pasador (incluye pago de mano de obra)




Foto 3: Suministro de malla y tubo galvanizado fundido en columna (Incluye pago de mano de obra)



Foto 4: Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera U con hierro Ø 3/8" est. 1/4")



FOTO 5: Suministro de malla y tubo galvanizado fundido en columna (Incluye pago de mano de obra)





FOTO 6: Sustitución de puerta 1.20 x 2.00 por puerta con marco de tubo Ø 2" más malla galvanizada incluye pasador (incluye pago de mano de obra)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

*Eduardo Merino*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

