

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS CRUCES PARCELAMIENTO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0175-43	FECHA:	28/02/2025



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL POR TUBO GALVANIZADO + MALLA GALVANIZADA + BASE CONCRETO + PLANA DE METAL



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL POR TUBO GALVANIZADO + MALLA GALVANIZADA + BASE CONCRETO + PLANA DE METAL



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL POR TUBO GALVANIZADO + MALLA GALVANIZADA + BASE CONCRETO + PLANA DE METAL



SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO EN COCINA REVESTIDA DE AZULEJO



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL POR TUBO GALVANIZADO + MALLA GALVANIZADA + BASE CONCRETO + PLANA DE METAL



SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL POR TUBO GALVANIZADO + MALLA GALVANIZADA + BASE CONCRETO + PLANA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

