

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR 1PARCLAMIENTO MONTERREY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1, PARCELAMIENTO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 06 0176 43	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: Suministro de block para mojinete (incluye columnas de 0.15 x 0.15 con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4"), Apertura de vano 1.50 mts x 1.00 mts incluye fundición de moche y soleras 2 No. 3 est. No. 2 @ 0.15



Foto 2: Mantenimiento a polleton (aplicación de repello, suministro de parrilla con varilla Ø 3/8")




Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso ceramico (interior y corredor)




Foto 4: Sustitución de pila por pila de 2 lavaderos recubierto con azulejo 1.80 x 0.80 x 0.80, Suministro e instalación de base de metal con tubo 3 x 3 cha. 18 altura 4.50 mts para tinaco (incluye pago de mano de obra)




Foto 5. Sustitución de lámina por lámina troquelada cal. 26 (cocina y corredor). Sustitución de estructura de madera por metal costanera 2 x 3 (corredor). Suministro de mesa de trabajo 3.00 x 0.80 x 0.80 y Suministro e instalación de ventana 1.50 mts x 1.00 mts de metal corrediza (incluye pago de mano de obra) Suministro de block para levantado perimetral de corredor (incluye columnas de 0.15 x 0.15 con hierro Ø 1/2"




Foto 6: Demolición de muro existente (divide cocina con bodega)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Vicenta Chavez Santiago</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--