

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN JUAN CERRITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JUAN CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0186-43	FECHA:	17/06/2025




Foto1: Sustitucion de piso ceramico, Sustitucion de porton de madera por metal plegadizo de division de aulas, Mantenimiento de estructura de metal de ventanas traseras de aulas, Suministro de cerramiento de muro con block de aulas, Pintura de muros interiores y exteriores.




Foto 2: Suministro de resanamiento de muros (sellado de grietas +repello),



Foto 3: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada o acanalada aluzinc calibre 26, Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal, Reparacion de cableado electrico de aulas, Sustitucion de flaponeras, Sustitucion de focos ahorradores, Sustitucion de interruptores Sustitucion de tomacorrientes Suministro de ventiladores en aulas



Foto 4: cambio de ventanas por pared de block.



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico antideslizante de corredor de aulas, Suministro de fundicion de columnas de concreto armado de corredor.




Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Maria Day



Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia

Guillermo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Santo Domingo