

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                            |               |                                |                                  |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:              | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | SANTO DOMINGO                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR 1 FINCA SAN CARLOS MALAGA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 10-06-0190-43 | FECHA:                         | 20/08/2025                       |



FOTO 1: Sustrucción de portón



FOTO 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,



FOTO 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,




FOTO 5: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

