

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL COPADO NO. 2
ESTABLECIMIENTO:	10-06-0192-43	FECHA:	20/08/2025



FOTO 1: Mantenimiento de portón de metal de ingreso principal de 2.00 x 2.50




FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Mantenimiento a balcones de metal 1.50 x 2.50



FOTO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de malla por balcones de metal 1.50 x 2.50



FOTO 4: Suministro de inodoros, Mantenimiento de puerta de metal de 1.00 x 2.00 (cepillado, lijado y aplicación de pintura anticorrosiva)



FOTO 5: Sustitución de puerta, por puerta de metal de 1.00 x 2.00



FOTO 6: Mantenimiento de puerta de metal de 1.00 x 2.00 (cepillado, lijado y aplicación de pintura anticorrosiva)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO DE EORM
Cantón el Copado No.2
Santo Domingo Suchitepéquez

Firma y sello del Presidente del Comité

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

