

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL COPADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 06 -0193 -43	FECHA:	05 /05 2025




FOTO 1: Sustrucción de cubierta de lámina y sustrucción de estructura de soporte, aplicación de pintura en muros



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal y sustrucción de cubierta de lámina.




FOTO 3: Sustrucción de estructura de soporte metal y cubierta de lámina



FOTO 4: sustrucción de estructura de soporte incluye levantado de block para mejorar altura en aula, aplicación de pintura en muros



FOTO 5: Sustrucción de malla galvanizada por marcos de malla galvanizada con tubo galvanizado




FOTO 6: Sustrucción de malla galvanizada por marcos de malla galvanizada con tubo galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

