

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN ANTONIO BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0003-43	FECHA:	5/05/2025



FOTO 1 :REVESTIMIENTO DE PILETA CON AZULEJO + CAMBIO DE VALVULA + DRENAJE DE 1.50 X 0.90




FOTO 2: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO + SUSITUCION DE VENTANAS POR VENTANAS DE PVC



FOTO 3: SUMINISTRO DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO + ESTRUCTURA DE METAL + ESTRUCTURA DE SOPORTE



FOTO 4: SUSITUCION DE ESTUFA RURAL



FOTO 5: SUMINISTRO DE LOSA DE CONCRETO




FOTO 6: SUMINISTRO DE CANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

