

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-2450-43	FECHA:	23/09/2025



Foto 1: Sustitución de ventanas y balcones existentes por ventanas de PVC corredizas color blanco y balcones de hierro en la parte trasera del módulo 1.




Foto 2: Sustitución de ventanas y balcones existentes por ventanas de PVC corredizas color blanco y balcones de hierro en la parte de frente del módulo 1.



Foto 3: Sustitución de portón de plywood abatible de dos hojas por portón metálico, abatible de dos hojas, doble cara, con bisagra de vaivén.



Foto 4: Sustitución de circulación perimetral con block y malla metálica por levantado de block sisado con columnas.



Foto 5: Sustitución de malla metálica en muro perimetral lado izquierdo por instalación de balcones de hierro en pared perimetral.



Foto 6: Sustitución de malla metálica en muro perimetral lado derecho por instalación de balcones de hierro en pared perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

