

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN SAN ANTONIO NIMÁ I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO NIMÁ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0005-43	FECHA:	18/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL LIJADO, CEPILLADO Y PINTADO (INCLUYE PAGO DE MANO DE OBRA)




Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL (0.60X1.20 METROS) (INCLUYE PAGO DE MANO DE OBRA)




Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC CORREDIZO COLOR BLANCO (.40X.40 METROS) (INCLUYE PAGO DE MANO DE OBRA)




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES DE METAL EN VENTANAS 0.40X0.40 METROS (INCLUYE PAGO DE MANO DE OBRA)



Foto 6: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE TUBO NARANJA Ø 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN SAN ANTONIO NIMÁ I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO NIMÁ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0005-43	FECHA:	18/09/2025



Foto 7: SUMINISTRO DE CONCRETO PARA RAMPA t:0.10 1.15X8.00MTS INCLUYE RELLENO



Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS TUBO NEGRO Ø 2" 1.15X8.00MTS (INCLUYE PAGO DE MANO DE OBRA)



Foto 9: SUMINISTRO DE MESA PARA LAVAMANOS DE CONCRETO CON AZULEJO




Foto 10: SUMINISTRO DE PISO ANTIDESLIZANTE



Foto 11: SUMINISTRO LOSA DE PATIO DE CONCRETO (2.00X24.00X.10 METROS)

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

