

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0006-43	FECHA:	28/08/2025




FOTO 1: Suministro de puertas de metal



FOTO 2: Suministro de balcones de metal



FOTO 3: Suministro de ventanas




FOTO 4: Suministro de repello y cernido




FOTO 5: Suministro de repello y cernido




FOTO 6: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotografías de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.EORM. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público. 

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0006-43	FECHA:	28/08/2025



FOTO 7: Sustrucción de estructura y cubierta de lámina




FOTO 8: Mantenimiento a barandas de metal



FOTO 9: Mantenimiento de barandas de metal



FOTO 10: Reparación de tubos Hg y malla galvanizada



FOTO 11: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



FOTO 12: Reparación de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
