

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                     |                                |                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ                       | MUNICIPIO:                     | SAN PABLO JOCOPILAS                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CALLE PRINCIPAL ENTRADA A SAN PABLO JOCOPILAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-09-0072-45                       | FECHA:                         | 20/11/2025                                    |



Foto 1: Referencia renglón 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 y 1.7 (suministro para columnas vigas y losa).



Foto 2: Referencia renglón 1.8 (suministro de puerta de metal + sobre marco de metal).



Foto 3: Referencia renglón 1.9 (suministro de porton de metal)



Foto 4: Referencia de renglón 1.10 (suministro para muro de cerramiento)



Foto 5: Referencia renglón 1.11 (Suministro para conformación de plataforma y fundición de gradas)




Foto 6: Referencia renglón 2.1 (suministro para colocación de marcos de metal con malla galvanizada sobre muro perimetral)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

