

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL SOCORRO, COMUNIDAD AGRARIA CHOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1009 2270 43	FECHA:	6/03/2025



Foto 7: Los tomacorrientes están inoperativos y en mal estado debido al desgaste.



Foto 8: El cableado no tiene protección de ducto, lo que aumenta el riesgo de accidentes para los niños.



Foto 9: El uso de ducto es imprescindible para asegurar la integridad y durabilidad del sistema eléctrico.



Foto 10: El cableado no tiene protección de ducto, lo que aumenta el riesgo de accidentes para los niños.




Foto 11: Las ventanas que corresponden a dirección se encuentran totalmente deterioradas provocando inseguridad para el resguardo de enseres.



Foto 12: Las paredes de exteriores e interiores de establecimiento educativo se encuentran mañadas por el deterioro de la pintura, dando un aspecto de abandono a las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

COMUNIDAD AGRARIA CHOC
SECTOR EL SOCORRO
CONSEJO EDUCATIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
SECTOR EL SOCORRO
DIRECCIÓN
Comunidad Agraria Choc
San Pablo

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL SOCORRO, COMUNIDAD AGRARIA CHOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1009 2270 43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: La puerta presenta corrosión en la zona inferior debido a la exposición prolongada a la humedad y sales.



Foto 2: Las ventanas han sufrido deterioro, con ausencia de vidrio y corrosión en el marco de hierro.



Foto 3: Los baños están inutilizados debido a un problema en el sistema de drenado de agua, que impide la correcta eliminación de residuos.



Foto 4: Las lámparas han sufrido un deterioro significativo debido al prolongado uso, lo que ha afectado su rendimiento y eficiencia.



Foto 5: Las plafoneras han sufrido un deterioro significativo, lo que ha afectado su capacidad para cumplir su función, y ya no son operativas.



Foto 6: El interruptor ha sufrido deterioro debido a la exposición prolongada a condiciones de uso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

