

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CANDELARIA, NAHAULATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0018-43	FECHA:	23/10/2025



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS EN AULAS INCLUYE INSTALACIÓN




REPARACION DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS DE 1.90X0.70 MTS (INCLUYE LIJADO MAS APLICACIÓN DE PINTURA)



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PORTÓN DE 4.65X2.60 MTS (INCLUYE CEPILLADO LIJADO CAMBIO DE MARCO DE PORTON + APLIACIÓN DE PINTURA)



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR PISO CERAMICO EN AULAS DIRECCION Y BODEGA)



SUMINISTRO DE VENTANAS PVC EN COCINA DE 1.60X2.00 MTS



REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO EN AREA DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y continuar el número de hojas.

Erika hisseth Quirada

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CANDELARIA, NAHUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0018-43	FECHA:	23/10/2025



SUMINISTRO DE SOLERA DE CONCRETO SOBRE MURO PERIMETRAL PARA EMPOTRAR MALLA GALVANIZADA



SUMINISTRO DE MUEBLE DE TRABAJO DE CONCRETO CON REVESTIMIENTO DE AZULEJO DE 2.30X.06X0.90 EN BODEGA




SUMINISTRO DE MUEBLE DE TRABAJO DE CONCRETO + REVESTIMIENTO DE AZULEJO DE 1.20X0.62X0.85 MTS



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DE AULAS



REPARACIÓN DE CANALES Y BAJADAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Esika hisseth Quijada

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello del Centro Educativo Público

