

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CANDELARIA, NAHAULATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0018-43	FECHA:	18/11/2025



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS EN AULAS INCLUYE INSTALACIÓN



REPARACIÓN DE PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS DE 1.90X0.70 MTS (INCLUYE LIJADO MAS APLICACIÓN DE PINTURA)



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PORTÓN DE 4.65X2.60 MTS (INCLUYE CEPILLADO LIJADO CAMBIO DE MARCO DE PORTON +APLIACIÓN DE PINTURA)



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA POR PISO CERAMICO EN AULAS DIRECCION Y BODEGA)



SUMINISTRO DE VENTANAS PVC EN COCINA DE 1.60X2.00 MTS



REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO EN AREA DE INGRESO AL ESTABLECIMEINTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Erica Hisseth Quijada

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]



Firma y Sello Director Administrativo Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CANDELARIA, NAHUALATE II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-0018-43	FECHA:	18/11/2025



SUMINISTRO DE SOLERA DE CONCRETO SOBRE MURO PERIMETRAL PARA EMPOTRAR MALLA GALVANIZADA



SUMINISTRO DE MUEBLE DE TRABAJO DE CONCRETO CON REVESTIMIENTO DE AZULEJO DE 2.30X.06X0.90 EN BODEGA



SUMINISTRO DE MUEBLE DE TRABAJO DE CONCRETO + REVESTIMIENTO DE AZULEJO DE 1.20X0.62X0.85 MTS



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DE AULAS



REPARACIÓN DE CANALES Y BAJADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esipa Lisseth Quirach

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

