

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                   |                                |                           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ     | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA SANTA FE          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-10-0061-41     | FECHA:                         | 3/01/2026                 |



VANO DE VENTANAS Y COLOCACIÓN



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INT/EXT



SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE



NIVELACION CON LEVANTAMIENTO DE MURO PARA LA PENDIENTE DEL TECHO



CAMBIO DE LÁMINA POR LÁMINA PLASTICA BLANCA PARA ILUMINAR 2 AULAS



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO DE MADERA POR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|