

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHEGUEZ             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-10-0251-43 | FECHA:                         | 4/08/2025                 |



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera existente por estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustrucción de lámina de duralita por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera existente por estructura de soporte de metal



Foto 4: Se realizara elementos de fijación por tornillos polser de dos pulgadas



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera existente por estructura de soporte de metal



Foto 6: Sustrucción de lámina de duralita por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Candalaria*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

