

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2574-42	FECHA:	03/03/2025



Foto1: Mantenimiento de estufa rural y plancha de metal



Foto 2: Suministro de mesa de trabajo de concreto y Azulejo




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y capote en aula No.4 (módulo 1)




Foto 4: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura) (modulo 1)




Foto 5: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" (módulo 1)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2574-42	FECHA:	03/03/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores en aulas (módulo 1)



Foto 8: Demolición y suministro de lavamanos por Mingitorio (módulo 1)



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores en sanitarios (módulo 1)




Foto 10: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y capote en aula No.5 (módulo 2)




Foto 11: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura) (módulo 2)




Foto 12: Sustitución de canal de metal 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-10-2574-42	FECHA:	03/03/2025



Foto 13: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" (módulo 2)



Foto 13: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3" (módulo 2)



Foto 14: pintura en muros exteriores e interiores en aulas (módulo 2)



Foto 14: pintura en muros exteriores e interiores en aulas (módulo 2)




Foto 15: pintura en muros exteriores e interiores en aulas (módulo 2)




Foto 15: pintura en muros exteriores e interiores en aulas (módulo 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público