

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0006-45	FECHA:	17/11/2025



Foto 1: Suministro e instalación de balcón metálico con marco de angular 1" x 1" x 1/8" reforzado con hierro 1/2"



Foto 2: Suministro e instalación de ventana U-PVC vidrio 5mm



Foto 3: Sustitución de puerta de metal por puerta de metal 0.88 x 2.33, Suministro e instalación de contrapuerta de metal 0.88 x 2.33



Foto 4: Suministro de concreto t:0.10




Foto 5: Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 0.75 mts con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4")




Foto 6: Sustitución de piso por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-0006-45	FECHA:	28/11/2025



Foto7: Repello y cernido de paredes exteriores



Foto 8: Reparacion de banqueta




Foto 9: Reparación del sistema eléctrico



Foto 10: Pintura en exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

