

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                     |                                |                  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ       | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL PANAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON VERACRUZ  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-11-0006-45       | FECHA:                         | 12/12/2025       |



Foto1: Suministro e instalación de balcón metálico con marco de angular 1" x 1" x 1/8" reforzado con hierro 1/2"




Foto 2: Suministro e instalación de ventana U-PVC vidrio 5mm



Foto 3: Sustitución de puerta de metal por puerta de metal 0.88 x 2.33, Suministro e instalación de contrapuerta de metal 0.88 x 2.33



Foto 4: Suministro de concreto t:0.10




Foto 5: Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 0.75 mts con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4")



Foto 6: Sustitución de piso por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se anexa el número de hojas.

X

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                     |                                |                  |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ       | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL PANAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON VERACRUZ  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-11-0006-45       | FECHA:                         | 12/12/2025       |




Foto 7: Repello y cernido de paredes exteriores



Foto 8: Reparacion de banqueta y colocación de piso cerámico



Foto 9: Reparación del sistema eléctrico



Foto 10: Pintura en paredes exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

