

POSTERIOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1767-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura puertas del baño).




Foto 8: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)




Foto 2.1: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de dos manos puertas de aulas).



Foto 2.2: Suministro de Canal de metal en módulo de aulas



Foto 2.3: Mantenimiento a estructura de portón de ingreso principal (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de dos manos)



Foto 2.4: Suministro de puerta de metal de 2 hojas de 2.30x0.70 cada hoja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Ovalina Ajuja +01

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PANÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-11-1767-43	FECHA:	





Foto 2.5: Suministro de estructura portante de metal para tanque elevado de 2.00x2.00x3.90

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---