



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                       |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ     | MUNICIPIO:                     | CHICACAO              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SAN FLORENCIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-13-2160-42     | FECHA:                         | 23/07/2025            |



Foto 1: SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 2: SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: SE REALIZARA LA SUSTICIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: SE REALIZARA LA SUSTICIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR ESTRUCTURA DE METAL



Foto 5: SE REALIZARA EL SUMININISTRO DE LOSA DE PATIO FRENTE A ESTABLECIMIENTO





Foto 6: SE REALIZARA EL SUMININISTRO DE LOSA DE PATIO FRENTE A ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MVA

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

