

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-2219-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de malla galvanizada de 1 1/2 pulgada



Foto 2: Reparación de muro de base de contador eléctrico



Foto 3: Mejoramiento de rampa de concreto



Foto 4: Reparación de gradas de concreto



Foto 5: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eha coto

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL GUAYABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-15-2219-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina + estructura de techo en servicios sanitarios




Foto 2: Sustrucción de inodoros en servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento a puertas de metal de servicios sanitarios de 1.80X0.75 mts (Incluye chapa)



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico en servicios sanitarios + instalación de azulejos en paredes



Foto 5: Suministro estructura de concreto para base de depósito de tanque elevado de 2.00X2.00X3.00 mts



Foto 6: Suministro de pila de concreto fabricado en el área de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Eha</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>Sanferraz</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--