

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0007-42	FECHA:	8/05/2025




Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por cerámico



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto deteriorado por torta de concreto



Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto por cerámico




Foto 4: Sustrucción de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC



Foto 5: Sustrucción de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC





Foto 6: Sustrucción de ventanas de metal con vidrio por ventanas de UPVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ODPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público