

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                   |                                |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SUCHITEPÉQUEZ     | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMÁS LA UNIÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2a.Calle Zona 1      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-17-0385-42     | FECHA:                         | 20/05/2025           |



FOTO 1: Sustrucción de Portón metal de ingreso principal de 2.00 x 2.50



FOTO 2: Suministro de balcones de metal y ventanas pvc




FOTO 3: Mantenimiento de puertas metalicas en modulo de aulas 1.00 x 2.20 (cepillado lijado con 2 manos de pintura anticorrosiva)



FOTO 4: Suministro de pasamanos de metal h: 1.00



FOTO 5: Aplicación de repello + cernido en muros interiores y exteriores



FOTO 6: Suministro de canales de metal + bajadas pluvial pvc 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y Sello del Presidente de

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo