

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM '15 DE SEPTIEMBRE'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CAMACHE CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-17-0388-43	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: Suministro de ventanas pvc corrediza vidrios claros



FOTO 2: Sustitución de puerta, por puerta de metal de 0.90 x 2.76 metros



FOTO 3: Mantenimiento de estructura portante de metal (lijado, cepillado y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva) (incluye mano de obra)




FOTO 4: Mantenimiento de puertas de metal de 1.00 x 2.20 (lijado, cepillado y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)




FOTO 5: Reparación de sistema eléctrico de iluminación y fuerza (tomacorrientes, plafoneras, focos, interruptores, 2 tableros, cableado y entubado)




FOTO 6: Reparación de sistema eléctrico de iluminación y fuerza (tomacorrientes, plafoneras, focos, interruptores, 2 tableros, cableado y entubado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público