

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CAMACHE CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-0388-43	FECHA:	27/11/2025



Foto 1: Suministro de ventana pvc corrediza vidrios claros




Foto 2 : Sustitución de puerta, por puerta de metal de 0.90 x 2.76 metros




Foto 3: Mantenimineto de estructura portante de metal (lijado y cepillado y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva) (incluye mano de obra)




Foto 4: Mantenimiento de puerta de metal de 1.00 x 2.20 (lijado, cepillado y aplicación de 2 manos de pintura anticorrosiva)




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico de iluminación y fuerza (tomacorrientes, plataformas, focos, interruptores, 2 tableros, cableado y entubado)




Foto 6: Reparación de sistema eléctrico de iluminación y fuerza (tomacorrientes, plataformas, focos, interruptores, 2 tablero, cableado y entubado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

