

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitupéquez	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mazá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-1773-42	FECHA:	7/10/2025



Foto 7: Cambio de laminas, modulo aula.



Foto 8: Cambio de laminas, modulo aula.



Foto 9: Cambio de laminas, modulo aula.



Foto 10: Cambio de laminas, modulo aula.




Foto 11: Cambio de laminas, modulo aula.




Foto 12: Cambio de laminas, modulo aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Mazá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-1773-42	FECHA:	7/10/2025



Foto 13: Sustrucción de piso cerámico de aula.



Foto 14: Reparación de sernido de paredes.



Foto 15: Reparación de sernido de paredes.



Foto 16: Reparación de sernido de paredes.




Foto 17: Reparación de sernido de paredes.



Foto 18: Reparación de sernido de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mazá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-1773-42	FECHA:	7/10/2025




Foto 1: Cambio de Laminas Modulo Aula



Foto 2: Cambio de Laminas Modulo Aula



Foto 3: Cambio de Laminas Modulo Aula




Foto 4: Cambio de Laminas Modulo Aula



Foto 5: Cambio de Laminas Modulo Aula



Foto 6: Cambio de Laminas Modulo Aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACION DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mazá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-1773-42	FECHA:	7/10/2025



Foto 7: Sustrucción de piso cerámico de aula




Foto 8: Reparación y Sernido de Paredes




Foto 9: Reparación y Sernido de Paredes




Foto 10: Sernido de paredes.



Foto 11: Reparación y Sernido de Paredes




Foto 12: Reparación y Sernido de Paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPI

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Santo Tomás La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mazá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-17-1773-42	FECHA:	7/10/2025




Foto 13: Remodelacion de Aula



Foto 14: Estructura de Techo



Foto 15: Estructura de Techo



Foto 16: Estructura de Techo






Foto 17: Colocacion de Azulejo Modulo Cosina



Foto 18: Remodelacion de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPI


Firma y Sello Director Centro Educativo Público