

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNILITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LORENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-18-0007-45	FECHA:	5/05/2025



Foto 7: Suministro de lámina troquelada aluzinc calibre 26 + estructura de techo



Foto 8: Suministro de lámina troquelada aluzinc calibre 26 + estructura de techo




Foto 9: Suministro de piso cerámico



Foto 10: Suministro de ventanas pvc de 1.60 x 2.70 metros



Foto 11: Suministro de piso cerámico



Foto 12: Sustitución de puerta de metal de 1.00 x 2.00 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	ZUNILITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LORENCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-18-0007-45	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Suministro de azulejo para gabinetes de cocina



Foto 2: Suministro de repello de muro




Foto 3: Suministro de lavatrastos de concreto + revestimiento de azulejo 0.60 x 2.20



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal de 0.90 x 2.00



Foto 5: Sustitución de sanitarios con sus accesorios




Foto 6: Sustitución de pila, Suministro de azulejo en paredes + suministro de piso



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

