

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN- ANEXO A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	06 de AGOSTO DE 2025
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-2208-42	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2025



FOTO 1 RENGLO 1.1, 1,2 SUMINISTRO DE SANITARIOS, MINGITORIO.



FOTO 2 RENGLO 1.3 SUMINISTRO DE LEVANTADO DE MURO DE BLOK EN SANITARIOS



FOTO 3 RENGLO 1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS FUNDIDOS AZULEJEADOS



FOTO 4 RENGLO 1.6 SUMINISTRO DE FUNDICION DE TORTA DE CEMENTO Y PISO CERAMICO,




FOTO 5 RENGLO 2.1 SUMINISTRO DE SOPORTE DE TECHADO ESTRUCTURA METALICA ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO.




FOTO 6 RENGLO 2.2 SUMINISTRO DE PORTON CORREDIZO ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	PUEBLO NUEVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN ANEXA A EOU M N.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA AVENIDA CONTIGUO AL CAMPO DE FUTBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-19-2208-42	FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2025




FOTO 7 RENGLON 1.5 SUMINISTRO DE PUERTA DE METAL EN SANITARIOS




FOTO 8 : RENGLON 1.2 SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CONCRETO AZULEJADO



FOTO 9: REFERENCIA RENGLON 2.3 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA TECHADO,FRENTE A CANCHA



FOTO 10 : REFERENCIA 2.4 SUMINISTRO DE PORTON CORREDIZO FRENTE A CANCHA,



FOTO 11: REFERENCIA RENGLON 3.1 INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULA 1



FOTO 12: REFERENCIA RENGLON 4.1 SUMINISTRO PUERTA DE METAL EN DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	---

