

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0012-45	FECHA:	28/08/2025




1. Mantenimiento a balcones de metal 1.00 x 1.60 (lijado, cepillado, aplicación de pintura anticorrosiva)



2. Sustitución de piso de granito por piso cerámico



3. Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4")



4. Suministro de block para circulación de muro perimetral (incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4")



5. Suministro e instalación de ventana U-pvc



6. Suministro de mesón de trabajo 0.80 x 0.80 x 2.00 metros recubierto con azulej, Sustitución de piso de granito por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magda Ruos

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

