

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	5/06/2025




Foto 1: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en cocina 20 metros




Foto 2: Sustitución de pila de cemento, por pila fundida de un lavadero azulejado 1.50 X1.00 metros




Foto 3: Se realizara la apertura e intalación de ventnas + balcones de metal en area de cocina




Foto 4: Reparación de losa 143 metros




Foto 5: Instalación de canales de metal y bajadas de agua plubial tubo pvc modulo 1 consta de 3 aulas, adelante y atrás




Foto 6: Sustitución de bajada de agua plubial tubo pvc en modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	5/06/2025



Foto 7: Mantenimiento de estructura metalica 272 metros, modulo 2 consta 5 aulas (Incluye cepilladon, lijado y apliacion de pintura)




Foto 8: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en servicios sanitarios 27 metros




Foto 9: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en 7 baños




Foto 10: Mantenimiento y reparación de reja de metal en servicios sanitarios 3 metros




Foto 11: Se realizara el mantenimiento a reja de metal






Foto 12: Se realizara el mantenimeinto a reja de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	20/08/2025



Foto1: Instalación 8 metros lineales de canal de metal y bajada de agua pvc en area de sanitarios




Foto 2: 7 metros de losa de patio




Foto 3: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores en sanitarios y cocina 223 metros




Foto 4: 21 metros de mantenimiento, lijado cepillado y aplicación de pintura de balcon modulo 1




Foto 5: 15 metros de mantenimiento, lijado, ceplillado y aplicación de pintura de balcon modulo 2




Foto 6: 2 metros de mantenimiento lijado, cepillado y aplicación pintura de balcon en area de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

