

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	12/08/2025




Foto1: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en cocina 20 metros



Foto 2: Sustitución de pila de cemento, por pila fundida de un lavadero azulejado 1.50 X1.00 metros




Foto 3: Fabricación e instalación de ventana y balcón de metal en 1x1 metros en cocina




Foto 4: Reparación de losa 171 metros




Foto 5: Instalación de canales de metal y bajadas de agua plubial tubo pvc modulo 1 consta de 3 aulas, adelante y atrás




Foto 6: Sustitución de bajada de agua plubial tubo pvc en modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	12/08/2025



Foto 7: Mantenimiento de estructura metalica 272 metros, modulo 2 consta 5 aulas (Incluye cepilladon, lijado y apliacion de pintura)




Foto 8:Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en servicios sanitarios 27 metros




Foto 9: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico en 7 baños



Foto 10: Mantenimiento y reparación de reja de metal en servicios sanitarios 3 metros




Foto 11: Se ralizara el mantenimiento a reja de metal



Foto 12: Se realizara el manteneimeinto a reja de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	RIO BRAVO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0021-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: Instalación 8 metros lineales de canal de metal y bajada de agua pvc en area de sanitarios




Foto 2: 7 metros de losa de patio




Foto 3: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores en sanitarios y cocina 223 metros




Foto 4: 21 metros de mantenimiento, lijado cepillado y aplicación de pintura de balcon modulo 1






Foto 5: 15 metros de mantenimiento, lijado, cepillado y aplicación de pintura de balcon modulo 2



Foto 6: 2 metros de mantenimiento lijado, cepillado y aplicación pintura de balcon en area de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--