

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Rio Bravo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM José Joaquín Palma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-20-0414-43	FECHA:	28/08/2025




Foto 1: Sustrucción de concreto por concreto t: 0.10



Foto 2: Sustrucción de piso de granito por piso de cerámico




Foto 3: Suministro de block para circulación de muro perimetral (Incluye columnas de 0.15 x 0.15 x 1.00 mt con hierro Ø 1/2" est. 1/4 + solera de 0.20 x 0.15 con hierro Ø 3/8" est. 1/4")




Foto 4: Sustrucción de balcón de metal por balcón de metal marco 1" x 1" reforzado con hierro 3/8"




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---