

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LINEA B-6 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-6 SECTOR ICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0003-43	FECHA:	05/05/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral h: 2.20 + colocación de malla galvanizada de 2" x 2" h: 1.00 + tubo galvanizado de 2"



Foto 2: Reparación de red de drenajes y distribución de agua potable



Foto 3: Mantenimiento de canales de metal




Foto 4: Reparación de red de drenajes y distribución de agua potable



Foto 5: Reparación de red de drenajes y distribución de agua potable




Foto 6: Sustitución de chapa de metal de puerta de 1.00 x 2.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LINEA B-6 SECTOR ICAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA B-6 SECTOR ICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0003-43	FECHA:	5/05/2025



FOTO 1: VENTANAS Y BALCONES



FOTO 2: SUMINISTRO DE PISO ANTIDESLIZANTE




FOTO 3: SISTEMA ELECTRICO



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE CANALES



FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

