



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Línea B-18	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Línea B-18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0004-43	FECHA:	




Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzin calibre 26




Sustitución de estructura de soporte de metal por metal del escenario




Sustitución de lamina de 7.6 metros



Sustitución de ventana de madera por marco de aluminio más vidrio




Mano de obra por mantenimiento por valcones de metal




Mano de Obra por mantenimiento de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LÍNEA B18	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA B18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0004-43	FECHA:	




ASI ESTABA EL TECHO DE LA ESCUELA




HASTA AHÍ LLEGABA LA GALERA DEL ESCENARIO




AHÍ LLEGABA LA LAMINA AL COSTADO DEL ESCENARIO



ASI SE ENCONTRABAN LAS VENTANAS



cambio de techo de las aulas



ventanas solo con balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
