



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LINEA A-7	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LIENA A-7 SECTOR ICAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0011-43	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



suministro de estructura portante de metal



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.




FOTO 5: SUMINISTRO DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 2. SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

