



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26



FOT 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL




FOTO 3: SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.




FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26. SUMINISTO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, POR LAMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

