



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SUCHITPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA MAQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LINEA A-7	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LÍNEA A-7 SECTOR ICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0011-43	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025




FOTO 1 : SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.



FOTO 3: SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.




FOTO 4: SUMINISTRO DE CABLES DE ENERGIA ELECTRICA Y BOMBILLAS LED TIPO T



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CCR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

