



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A 11 SECTOR ICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0031-43	FECHA:	06/09/2025



Foto 1: Suministro de banqueta de concreto t 0.10 (módulo de aulas)



Foto 2: Suministro de banqueta de concreto t 0.10 (módulo de aulas)



FOTO 3: Suministro de balcón de hierro 1/2", Mantenimiento d epuertas de metal de 1.00 x 2.00 (cepillado, lijado y aplicación de pintura).




FOTO 4: Sustitución de grifos de agua potable




FOTO 5: Sustitución de accesorios de inodoros.





Foto6: Suministro de banqueta de concreto (área de ingreso)


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A 11 SECTOR ICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0031-43	FECHA:	06/09/2025



Foto 1: Suministro de Banqueta de concreto t: 0.10 (módulo de aulas)



Foto 2: Suministro de Banqueta de concreto t: 0.10 (módulo de aula)




FOTO 3: Suministro de balcón de hierro 1/2", Mantenimiento de puertas de metal de 1.00 x 2.00 (cepillado, lijado y aplicación de pintura).




FOTO 4: Sustitución de grifos de agua potable




FOTO 5: Sustitución de accesorios de inodoros.



Foto 6: Suministro de banqueta de concreto t: 0.10 (área de ingreso)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A 11 SECTOR ICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0031-43	FECHA:	06/09/2025



FOTO 7: Sustrucción de bomba de agua.



FOTO 8: Suministro de drenaje.



Foto 9: Suministro de banqueta de 6 metros cuadrados

FOTO 5: Sustrucción de accesorios de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA MÁQUINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LINEA A 11 SECTOR ICÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-21-0031-43	FECHA:	06/09/2025



FOTO 7: Sustrucción de bomba de agua.




FOTO 8: Suministro de drenaje.



Foto 9: Suministro de banqueta de 6 metros cuadrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

