

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "JOSÉ CRUZ PACHECO TAHAY"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0067-43	FECHA:	02/06/2025



Foto1: PLANCHAS, SE LE COLOCARA AZULEJO



Foto 2: PAREDES DE COCINA, SE LE COLOCARA AZULEJO



Foto 3: PISO DE BODEGA Y DE COCINA , SE LE COLOCARA PISO CERAMICO.




Foto 4: LAS PILAS, SE LE COLOCARA AZULEJO POR AFUERA.



Foto 5: PISO FUERA DE LA COCINA , SE LE COLOCARA PISO CERAMICO.



Foto 6: LA PUERTA , SE CAMBIARA A CORREDIZA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Maranda Betances

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "JOSÉ CRUZ PACHECO TAHAY"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0067-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 7 : LA PARED, HAY CERRAR LAS DOS AVERTURAS Y REPELLAR.



Foto 8: GRADAS DE METAL EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA, SE VAN HA CAMBIAR POR GRADAS



Foto 9: LAS CHIMENEAS DE LAS PLANCHAS, SE VAN HA CAMBIAR HECHAS DE BLOK



Foto 10: FRENTE A LOS SANITARIOS, COLOCAR PISO ANTIDSLIZANTE..




Foto 11: EN LAS VENTANAS DE LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA, SE LE COLOCARAN BALCONES



Foto 12: LAS PUERTAS DE COCINA Y BODEGA: SE VAN HA REPARAR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorena Carolina Martínez Oca
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

