

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tzanjuyup, aldea chipuac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0141-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Reparación del sistema eléctrico de las aulas de segundo y tercero.



Foto 2: Reparación del sistema eléctrico de las aulas de preprimaria y primero.



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico de la cocina.



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico de la planta media.



Foto 5: Reparación del sistema eléctrico de la planta baja.



Foto 6: Reparación de la eléctrico en el aula de reuniones con padres de familia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzanjuyup, aldea chipuac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0141-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Corredor y patio Cambio del servicio electrico



Foto 2: Direccion, Cambio de lamparas



Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso granito en la cocina.



Foto 4: Sustitución de piso de cemento por piso de granito en las aulas de primero, segundo y tercero.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento por piso de granito en las aulas de 4to, 5to y 6to.



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso de granito en las aulas de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

