



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHO-CRUZ, ALDEA BARRANECHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0161-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1. INSTALACIÓN DE BALCONES PARA PROTEGER LAS VENTANAS DE UN AULA EXPUESTA EN EL PATIO



FOTO 2. INSTALACIÓN DE BALCONES PARA PROTEGER LAS VENTANAS DE UN AULA EXPUESTA EN EL PATIO



FOTO 3. INSTALACIÓN DE BALCÓN PARA LA PARTE DE ENFRENTA DE LA VENTANA DE LA BODEGA



FOTO 4. INSTALACIÓN DE BALCÓN PARA LA PARTE DE ATRÁS DE LA VENTANA DE LA BODEGA




FOTO 5. ESTRUCTURA METÁLICA OXIDADA BAJO LA LÁMINA DEL CORREDOR DE 2 AULAS



FOTO 6. LÁMINA TRAGALUZ EN MAL ESTADO SOBRE LOS LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHO-CRUZ, ALDEA BARRANECHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0161-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7. MANTENIMIENTO DE PUERTAS SUCIAS DE TODAS LAS INSTALACIONES



FOTO 8. MANTENIMIENTO DE PUERTAS SUCIAS DE LOS BAÑOS



FOTO 9. MANTENIMIENTO DE LOS PORTONES



FOTO 10. PAREDES DE CIRCULACIÓN, Y AULAS QUE NECESITAN PINTURA



FOTO 11. PLANCHAS Y AZULEJOS DE LA ESTUFA DE LEÑA EN MAL ESTADO



FOTO 12. SANITARIOS EN MAL ESTADO Y NECESIDAD DE AZULEJOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHO-CRUZ, ALDEA BARRANECHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-0161-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 13. LLAVES DE PASO DE AGUA EN MAL ESTADO



FOTO 14. TUBERIAS QUEBRADOS Y EN MAL ESTADO DE LA RED DE DRENAJE



FOTO 15. SUSTITUIR LAVADERO POR LAVAMANOS DE CONCRETO



FOTO 16. RED DE TUBERIAS EN EL LAVAMANO QUE NECESITA REPARACIÓN GOTEA AGUA DESDE LA PARED Y CAMBIO DE AZULEJOS





FOTO 17. MANTENIMIENTO DE PATIOS EN MAL ESTADO



FOTO 18. CANALES Y BAJADAS DE AGUA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

