

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Tecún Umán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1918-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Eliminación de humedad en paredes en bodega



Foto 2: Repello en paredes en bodega



Foto 3: Cernido de paredes en bodega



Foto 4: Pintura de paredes en bodega





Foto 5: Instalación de piso cerámico en bodega



Foto 6: Instalación de energía eléctrica en bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Tecún Umán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1918-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Mantenimiento de puerta principal y balcones en bodega



Foto 2: introducción de drenaje en cocina




Foto 3: Introducción de agua potable en cocina



Foto 4: Instalación de energía eléctrica en cocina



Foto 5: Sustitución de pila de concreto en cocina




Foto 6: Sustitución de mesa de trabajo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Tecún Umán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1918-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: repello y cernido vertical en paredes en cocina



Foto 2: Instalación de cielo falso reticular en cocina



Foto 3: Instalación de puerta de metal en cocina



Foto 4: Mantenimiento de puerta metálica en cocina




Foto 5: instalación de ventana corrediza e instalacion de balcones existentes en cocina



Foto 6: Dundición de contrapiso e instalación de piso cerámico antideslizante en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Comité de la OMEEL 43



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Tecún Umán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chiyax
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-01-1918-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sellado de techo de lámina por filtración de agua pluvial en cocina



Foto 2: Instalación de persiana metálica en cocina



Foto 3: Instalación de repisas de tablayeso en pilares en cocina



Foto 4: Sustitución de canal de alto caudal en techo de cocina





Foto 5: pintura en paredes de cocina



Foto 6: Pintura en paredes de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
NIVEL 43
CANTÓN CHIYAX, TOTONICAPÁN


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA PÚBLICA "TECÚN UMAN"
CANTÓN CHIYAX, TOTONICAPÁN