

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "LAZARO CHIGUIL ELIAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Xetacabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0442-42	FECHA:	01/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina acanalado por lámina troquelada y nivelación de altura a galera ya existente




Foto 2: Instalación de piso y azulejo en área de cocina y galera



Foto 3: Sustitución de plancha en cocina por 3 planchas pequeñas de 2.00 largo total X 1M ancho en un solo cuerpo funcionalidad individualmente



Foto 4: Ventana de PVC DE 1M X 1M (la ventana se realizara para brindar ventilación a la cocina)



Foto 5: Repello base gris y blanqueado vertical en cocina y galera



Foto 6: Sustitución de tinaco de agua y mantenimiento de línea hidráulica de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Cristóbal Totonicapán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "LAZARO CHIGUIL ELIAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Xetacabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-02-0442-42	FECHA:	01/09/2025



Foto 7: Cierre de entrada de galera con tabla de fibrocemento con recubrimiento de blanqueado fino



Foto 8: 2 Puertas de metal a entrada de galera. Una puerta en cada extremo de la galera



Foto 9: Instalación de balcones en aula modulo 2



Foto 10: Instalación de tubo de 4" como canal para galera y cocina




Foto 11: Mantenimiento de drenaje de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

