

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Popol Vuh	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0280-43
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0280-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1, Suministro y reparación de pared de cocina existente. (módulo de cocina).



Foto 2 Suministro, reparación de azulejos en estufa rural. (módulo de cocina)



Foto 3 Suministro y sustitución de estructura de madera a estructura de metal galvanizado portante de techo. (módulo de cocina).



Foto 4 Suministro y sustitución de tubo de cemento para chimenea de estufa rural existente. (módulo cocina).



Foto 5 Suministro y sustitución de piso de torta de cemento a piso de granito de mármol. (módulo cocina).



Foto 6 Suministro y sustitución de puerta de madera existente a puerta de metal de 0.90 m a 2.00 m de altura. (módulo de cocina).

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Popol Vuh	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xepacacquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0280-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 7: Suministro y sustitución de piso de torta de cemento existente a piso de granito de mármol (modulo de aula No. 1).



Foto 8: Suministro y sustitución de piso de torta de cemento existente a piso de granito de mármol (modulo de aula No. 2).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---