



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN                 | MUNICIPIO:                     | MOMOSTENANGO                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO XEMUJ, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0506-43               | FECHA:                         | 10 DE MARZO DE 2025                       |



Foto 1: En esta fotografía se muestra el mal estado del piso de las aulas.



Foto 2: En esta fotografía se muestra la puerta que se va a sustituir.




Foto 3: Fotografía que muestra el mal estado de la lámina que se va sustituir.



Foto 4: Fotografía de puerta de aula de mantenimiento a estructura.




Foto 5: Fotografía de puertas de sanitarios de mantenimiento a estructura.



Foto 6: Fotografía de vigas de aula a pintar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

