



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Tolonicapan	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Calle 3-81 zona 1 San Bartolo Aguas Calientes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0012-45	FECHA:	3/10/2025



Foto1: Instalación de barandas de metal de acero inoxidable y mantenimiento y pintado de puertas segundo y tercer nivel y instalación de tubos de 3 pulgadas para caída de agua pluvial del tercer nivel.



Foto.2 Instalación de barandas de metal de acero inoxidable y mantenimiento y pintado de puertas en el segundo y tercer nivel



Foto 3: Sustitución de tubería, migitorio y accesorios de tzas lavables y restauración de la pintura de las paredes de los sanitarios.



Foto 4: Sustitución de tubería y de accesorios delavamanos en el primer nivel, mantenimiento de muro y pintado y fundación de de torta debajo de la grada y suticion de pila



Foto 5: Restauración de barandas de metal de gradass en el tercer y segundo nivel.



Foto 6: Reforzamiento de barandas de metal y aumentalas 50 centrimetos en el ancho de las mismas en el tercer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello-Director Centro Educativo Público

